

浪潮网络 IR12000 系列路由器版本发布说明(5.1.6)

目录

1 版本简介&历史版本升级建议	3
1.1 设备型号包装和发货版本对应说明	3
1.1.1 5.1.6 版本 set 集名称、大小和 SHA-256 校验码以及版本编译时间	3
2 版本升级注意事项	4
3 软件功能变更	4
3.1 版本号：(5.1.6)版本新增功能	4
3.2 版本号：(5.1.5)版本新增功能	4
3.3 版本号：(5.1.2)版本新增功能	4
3.4 版本号：(5.1.1)版本新增功能	5
4 硬件功能变更	5
4.1 版本号：(5.1.6)版本新增功能	5
4.2 版本号：(5.1.5)版本新增功能	5
4.3 版本号：(5.1.2)版本新增功能	5
4.4 版本号：(5.1.1)版本新增功能	5
5 解决故障	5
5.1 版本号：(5.1.6)解决故障	5

1 版本简介&历史版本升级建议

1.1 设备型号包装和发货版本对应说明

产品型号	发货使用的版本名称
IR12000-E30	IR12000_E30_V5.00.10(5.1.6)_ALMPFUP.set
IR12000-E60	IR12000_E60E80_V5.00.10(5.1.6)_ALMPFUQ(Low).set
	IR12000_E60E80_V5.00.10(5.1.6)_ALMPFUQ.set
	IR12000_E60E80_V5.00.10(5.1.6)_ALMPFUQ(High).set
IR12000-E80	IR12000_E60E80_V5.00.10(5.1.6)_ALMPFUQ(Low).set
	IR12000_E60E80_V5.00.10(5.1.6)_ALMPFUQ.set
	IR12000_E60E80_V5.00.10(5.1.6)_ALMPFUQ(High).set
IR12000-H40	IR12000_H40_V5.00.10(5.1.6).set
IR12000-H80	IR12000_H80_V6.00.10(5.1.6).set

1.1.1 5.1.6 版本 set 集名称、大小和 SHA-256 校验码以及版本编译时间

Set 集名称	大小（字节）	编译时间	SHA-256 校验码
IR12000_E30_V5.00.10(5.1.6)_ALMPFUP.set	178,677,803 字节	2024/07/05 05:47:03	DD86C50E870684AF2F4971EA3088F3 7B4FCB2DC30928976F9740D8C7EE6 CD75A
IR12000_E60E80_V5.00.10(5.1.6)_ALMPFUQ(Low).set	451,515,919 字节	2024/07/05 03:32:12	21BFA505340983BE4C90F4F55F8E39 1CF6D771DBDDB54860CF66C24A1C EF4E82
IR12000_E60E80_V5.00.10(5.1.6)_ALMPFUQ.set	465,507,226 字节	2024/07/05 04:21:34	2E9214BB08A5B138D20CAB32DBED3 072A4C19FAAFE6626E90E16BF50CB B03F82
IR12000_E60E80_V5.00.10(5.1.6)_ALMPFUQ(High).set	465,521,180 字节	2024/07/05 05:10:54	618CAEED7DDFE625BA78D9B4D49E 1F3C92F849798E5D199DA935434BA5 6D2BA1

IR12000_H40_V5.00.10(5.1.6)_AXMPFUD.set	535,908,557 字节	2024/07/05 02:37:41	AAAB3E82EE3FBD0ECF1C4AAB795B 22A6F5ED00B692FDF9591EDF6C54E 73580BC
IR12000_H80_V6.00.10(5.1.6)_AXMPUA.set	743,690,993 字节	2024/07/05 08:34:38	296F4F7BCE6995015E9017DB026794 DD64235CD0BDC090EFE93EC2EC2B 21E648
BOOT_MS RV6.00.10_20240313.pkg	26718450 字节		0590A8D0C0C44A9183926F0D941047 2300D368C363305CDFAAB0A3F6CDD FC13E



注意：

工程现场升级软件版本时，可以先通过 show version 观察原有的发布集文件名称，就能直观的了解到真实的主控板类型，以便选择正确的.set 集文件。

2 版本升级注意事项

无

3 软件功能变更

3.1 版本号：(5.1.6)版本新增功能

支持 AHXGHB 单板

3.2 版本号：(5.1.5)版本新增功能

无新增功能。

3.3 版本号：(5.1.2)版本新增功能

无新增功能。

3.4 版本号：(5.1.1)版本新增功能

1、新增 IR12000_H40 设备对接 AFGEBEBC/AFGEBCD 接口卡支持二层功能

- 1) 支持的功能点：vlan、mac、vlanif、lldp、pvlan、三播抑制、QingQ、二层sg、Xstp、vrrp、snooping
- 2) 暂不支持跨版
- 3) 对接其他接口卡不支持二层功能

2、DMVPN 支持隧道模式

3、默认账号修改为 admin/inspur123,hostname 修改为 admin（软件自动配置）

4、enable 18 密码由 inspur 修改为 inspur123（需要产线发货配置）

4 硬件功能变更

4.1 版本号：(5.1.6)版本新增功能

支持 AHXGHB 单板。

4.2 版本号：(5.1.5)版本新增功能

无

4.3 版本号：(5.1.2)版本新增功能

无

4.4 版本号：(5.1.1)版本新增功能

无

5 解决故障

5.1 版本号：(5.1.6)解决故障

- 1、解决 NSR 多次倒换后，mpls vpn 业务不通的问题